



N° 234-INSP.



Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : Iworp

Nr teller 54648685
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 04/068115

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, etc.)

Plaats van het onderzoek: Welvertensakweg 20 Muelken
Lieu du contrôle :

Eigenaar: Jans Dometh
Propriétaire: Adres : Adresse :

Installateur: J.P. Elk Bollen y B.V.B.A.
Datum van het onderzoek: 26/04/11
Date du contrôle : Inspecteur: Ven Ryt

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison
Appart. 2e Pent. 0

Spanning: 230V
Tension: Meter / bord verbinding: ERNB 4 als
Liaison compteur-tableau: Max. beveiliging: 40A
Protection max.:

Aardelektrode: 3.9 Ohm
Electrode de terre: Isolatie: 0 Mohm
Isolément: Aantal verdeelborden: 1
Nombre de tableaux:

Table with columns for Differentieelschakelaars (Interrupteurs différentiels), Aantal eindstroombanen (Nombre des circuits terminaux), Test ΔIn, I. ΔIn, and AREI / RGIE (270, 271bis, 278)

Visueel nazicht: algemeen: OK
Contrôle visuel: générale: Indirecte aanraking: OK
Contact indirect:

Aansluitingen: OK
Raccordements: Potentiaalvereffeningen: OK
Liaisons equipotentielles:

Inbreuken / Infractions:
Opmerkingen / Remarques:
VISUM: Datum/date :

Besluit / Conclusion
De installatie is conform met het AREI
Niet conform / Conform table with columns for 276bis AK, 274 AK, 276bis HK, 274 HK, 271 AK, 271 HK, 276 AK, 276 HK

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique; c) l'obligation d'avis immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions; de tout accident survenu aux personnes et/ou d'incendie ou incendie; à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp. EIS/EI: 1.04