



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Réservoir à mazout enterré

Conclusion: Le réservoir peut rester en service

Contrôle suivant: 1/7/2031

Date inspection: 01/07/2026

Étiquette d'identification:

Marque et type d'appareil de mesure: Testo 312-3

Date rapport: 01/07/2026

Adresse de l'installation

RueMiddelstraat

Numéro159

Boîte

Code postal1785

CommuneMERCHTEM

PaysBelgique

Inspecteur: Peter Maessen

Numéro de serie: 03360469/808

Propriétaire

NomVAN DE VELDE Rudy

RueMiddelstraat

Numéro159

Boîte

Code postal1785

CommuneMERCHTEM

PaysBelgique

Installateur

Nom-

N° TVA-

Numéro de téléphone-

E-mail-

Mentor:

Klantreferentie:

TypeCertificat de conformité pour le contrôle des citernes en Flandre : contrôle limité selon VLAREM

RÉSERVOIR

Emplacement du réservoir

Non accessible sous terre

Type de réservoir

Non classé : privé & < 5000L / 6000kg

Contenu du réservoir

2995 L

Date de l'installation

avant le 01/08/1995 (Existant)

Réservoir existant

POINT D'ACCÈS

	Présent		Inspection	
	Oui	Non	BON	PB
État du puits de surveillance	☒	☐	☒	☐
Densité du puits de surveillance			☒	☐
Contamination autour du réservoir			☒	☐
État du couvercle			☒	☐

TUYAUX

	Présent		Inspection	
	Oui	Non	BON	PB
Connexions (ventilation, remplissage)	☒	☐	☒	☐
État des tuyaux (ventilation, remplissage)			☒	☐
Bouche de pipe			☒	☐

	Présent		Inspection	
	Oui	Non	BON	PB
État du tuyau d'entrée			☒	☐
État du tuyau de retour	☐	☒	☒	☐
Filtre à carburant	☒	☐		
Fuite du filtre à carburant			☒	☐
RÉSERVOIR				
État général du réservoir			☒	☐
CERTIFICAT PRÉCÉDENT	☐	☒	☒	☐
ACCESSOIRES				
MESURE DU NIVEAU (recommandé mais non obligatoire)				
Jauge de niveau	☒	☐	☒	☐
Mécanique	☐	☒	☒	☐
Pneumatique	☐	☒	☒	☐
Ultrasons	☐	☒	☒	☐
SECURITE DE SURCHARGE (1 doit être présent)				
Sifflet	☐	☒	☒	☐
Sonde électronique	☒	☐	☒	☐
DéTECTION DE FUITE (1 doit être présent)				
Fluide	☐	☒	☒	☐
Sous pression	☐	☒	☒	☐
Surpression	☐	☒	☒	☐
Les puits de surveillance	☐	☒	☒	☐
Autre	☒	☐	☒	☐
ESSAIS				
Échantillonnage de l'eau et des boues	☒		Remarques	
Contrôle de la densité : pression négative	☒		Perte de pression - mbar/h	
Mesure du potentiel	☒		Potential -mV	
Mesure de la différence de potentiel impossible				
REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES				
Nota Rapport de mise en service manquant				
Nota Rapport d'inspection périodique préalable manquant				

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie

Nombre d'annexe(s): ☐

PUBLICATION DU RAPPORT D’INSPECTION

L'inspecteur Peter Maessen (numéro d'agrément ERK/TS/105427)



Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481



















