

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT**CONFORME****Date inspection:** 24/09/2026**Inspecteur:** Roel De Boeck**Mentor:****Installateur:** -**Étiquette d'identification:****Référence client:**

N° TVA:-

Marque et type d'appareil de
mesure: Metrel MI3155

Numéro de serie: 21251272

Date rapport: 30/09/2026

Ce rapport remplace le rapport avec le numéro de rapport 2512038

Adresse de l'installation

Rue	Sint-Jansstraat
Numéro	93
Boîte	
Code postal	1785
Commune	Merchtem
Pays	Belgique

Propriétaire

Nom	LATTE Dirk
Rue	Sint-Jansstraat
Numéro	93
Boîte	
Code postal	1785
Commune	MERCHTEM
Pays	Belgique

Installateur

Nom	-
N° TVA	-
Numéro de téléphone	-
E-mail	-

Type : maisonImage du tableau de repartition et de
manoeuvre:**EAN :** 541448820061042665**N° compteur:** 1SAG1200332306**Type de contrôle:**

Distributeur: FLUVIUS
Nombres tableaux: 1
Prise de terre: Boucle

Visite de contrôle d'une installation domestique selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.5. et 4.2.4.3.

Tension: 1N400V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombre de circuits: 18

Ri général: 232 MΩ

RE: 3,57 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

$I\Delta$ (mA)	I_n (A)	I_n - autres (A)	$I_{\Delta t}$	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	18	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
Zie schema	-	-		-	-
Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl NA			
Liaisons équipotentielles	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	OK		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

N12 L'installation électrique n'est pas entièrement accessible, nous n'avions pas accès aux pièces suivantes:

N2 Aucune infraction.

N23 Tous les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel ont été testés et sont en ordre.

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 24/9/2051
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

Durée de l'inspection: de 08:00 à 09:10

L'inspecteur Roel De Boeck

Roel De Boeck
ACEG VZW - #271

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.
Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.


Qualité
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site
www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 24/9/2051	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.





150
FAKORAL



ELECTRO-TEST

OPLEIDINGSCENTRALE V.Z.W.
CENTRE DE FORMATION ASBL

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Herkstraat 35
1820 Melsbroek

Stroomleverende mij : *Electra*
Cie d'électricité :

Nr teller :
N° comp :

Index :

Proces verbaal van onderzoek
Procès-verbal de contrôle

N° : *04/00461*

Aard onderzoek : AREI art. 270 271 276 TT TN IT Voorsch. stroomlev. Prescriptie de la cie d'électricité AREI art. 86 87 88 RGEI

Genre de contrôle :

Tijdelijk : ☐

Kermisinstallatie : ☐

Indienststelling : ☒

Uitbreiding : ☐

Vernieuwing : ☐

Temporaire : ☐

Install. Foraine : ☐

Mise en service : ☒

Extension : ☐

Renouvellement : ☐

Plaats van het onderzoek :

Situé à :

Eigenaar :

Propriétaire :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

St Yankast 95-188 Mershem

M. Ste Die

M. Ste Die

1/4/94

1/4/94

BTW TVA 16/9/88, Opwijk

lk. / C.I. 04/00461-192

onderzoeker : Van Lint

contrôleur : Van Lint

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : *230V*

Meter / bord verbinding : *EVAUB 4x10*

Max. beveiliging : *50A*

Tension :

Liaison compteur-tableau :

Prot. maximale :

Aardelektrode : *1.6*

Electrode de terre : *1.6* Ohm

Isolatie : *∞*

Mohm

Aantal verdeelborden : *1*

Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars

Interrupteurs différentiels

type

Beschermd kringen - Circuits protégés : *17*

In (A)

Icc (A)

Δ In (mA)

type

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A

30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

30 A


30 A

40A 3000 30 A

3000 30 A

3






















A hand-drawn structural diagram of a rectangular frame. The diagram shows a large outer rectangle and a smaller inner rectangle. A horizontal beam is located at the top of the inner rectangle, labeled "X 12 L 8". A vertical beam is located on the left side of the inner rectangle, labeled "X 12 L 7". A diagonal beam is located in the center of the inner rectangle, labeled "X 10 J 6". A horizontal beam is located at the bottom of the inner rectangle, labeled "X 10 J 6". A vertical beam is located on the right side of the inner rectangle, labeled "X 10 J 6". A horizontal beam is located at the top of the outer rectangle, labeled "X 12 L 8". A vertical beam is located on the left side of the outer rectangle, labeled "X 12 L 7". A diagonal beam is located in the center of the outer rectangle, labeled "X 10 J 6". A horizontal beam is located at the bottom of the outer rectangle, labeled "X 10 J 6". A vertical beam is located on the right side of the outer rectangle, labeled "X 10 J 6".

De Boekhoel